

식면 모니터링단 등록부

1차 모니터링				2차 모니터링				3차 모니터링				
순번	일시	이름	서명	비고	일시	이름	서명	비고	일시	이름	서명	비고
1	2023.1.6	형자		형자	2023.1.9	이 자	이 자	형자	2023.1.11	이 자	이 자	형자
2		이 하		이 하		이 하		이 하		이 하		이 하
3		이 현		이 현		이 현		이 현		이 현		이 현
4		이 정		이 정		이 정		이 정		이 정		이 정
5		이 욱		이 욱		이 욱		이 욱		이 욱		이 욱
6	2023.1.6	이 현	이 현	이 현	2023.1.9	이 현	이 현	이 현	2023.1.11	이 현	이 현	이 현
7		이 전	이 전	이 전		이 전	이 전	이 전		이 전	이 전	
8		이 가	이 가	이 가		이 가	이 가	이 가		이 가	이 가	
9		이 자	이 자	이 자		이 자	이 자	이 자		이 자	이 자	

석면 잔재물 조사표(차)

학교명	이천매곡초등학교	대표자	김경자	전화번호	632-0982
소재지	이천시 호법면 이섭대천로96번길8			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1	의심 잔재물 발견 건물 수	0	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
유치원	1	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	해당없음.		

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
	해	당	없	음.	
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2023 . 1 . // .

	(소속)이천매곡초	직급 : 학교장	성명 : 정자	[서명]
	(소속)학교운영위원	직급 : 위원장	성명 : 전하	[서명]
	(소속)이천매곡초	직급 : 교감	성명 : 수현	[서명]
조사자 (모니터단 구성원)	(소속)이천매곡초	직급 : 행정실장 석면안전관리자	성명 : 수정	[서명]
	(소속)이천매곡초	직급 : 보건교사	성명 : 병옥	[서명]
	(소속)이천매곡초	직급 : 주무관	성명 : 수현	[서명]
	(소속)이천매곡초	직급 : 교사	성명 : 이선	[서명]

	이천매곡초	주무관	노영	아
	이천교육지원청	국무관	김영	[서명]
	"	시책관	이영	[서명]