

# 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

## 1. 측정결과 (기준: 0.01 f/cc 미만)

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	분석 계수 시야수
1	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.9	1월 15일 9시 42분	0.002	기준미만	100
2	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 9시 45분	0.001	기준미만	100
3	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 9시 48분	0.001	기준미만	100
4	부지경계선	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 9시 51분	0.002	기준미만	100
5	작업장주변-실외	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 9시 54분	0.001	기준미만	100
6	작업장주변-실외	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 9시 59분	0.002	기준미만	100
7	작업장주변-실내	KMS-5100 / 1	9.9	1월 15일 10시 05분	0.001	기준미만	100
8	위생설비 지점	KMS-5100 / 1	9.9	1월 15일 12시 32분	0.004	기준미만	300
9	음압기 배출구	KMS-5100 / 1	9.9	1월 15일 12시 38분	0.004	기준미만	300
10	음압기 배출구	KMS-5100 / 1	9.9	1월 15일 12시 40분	0.005	기준미만	300
11	음압기 배출구	KMS-5100 / 1	9.9	1월 15일 12시 43분	0.005	기준미만	300
12	음압기 배출구	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 12시 45분	0.004	기준미만	300
13	음압기 배출구	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 12시 48분	0.004	기준미만	300
14	폐기물 반출구	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 14시 10분	0.005	기준미만	300
15	폐기물 보관지점	KMS-5100 / 1	9.8	1월 15일 15시 20분	0.002	기준미만	300
16	폐기물 보관지점	KMS-5100 / 1	9.9	1월 15일 15시 22분	0.001	기준미만	300
공시료 #1 #2						0.000	