

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 이천매곡초 석면해체 제거공사

측정일시 : 2025년 1월 17일

| 측정위치 | 측정번호 | 측정시간(분) | 유량(l/min) | 측정농도 (개/cm³) | 초과여부 |
|-----------------|------|---------|-----------|-----------------|------|
| 1동 1층 작업장 제1구역 | 1 | 105 | 9.9 | 0.005 | 미만 |
| 1동 1층 작업장 제1구역 | 2 | 105 | 9.9 | 0.006 | 미만 |
| 1동 1층 작업장 제1구역 | 3 | 105 | 9.9 | 0.005 | 미만 |
| 1동 1층 작업장 제1구역 | 4 | 105 | 9.8 | 0.004 | 미만 |
| 1동 1층 작업장 제1구역 | 5 | 105 | 9.9 | 0.004 | 미만 |
| 1동 1층 작업장 제1구역 | 6 | 105 | 9.9 | 0.005 | 미만 |
| 10동 1층 작업장 제5구역 | 7 | 105 | 9.8 | 0.003 | 미만 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 공시료 #1 #2 | | | | 0.000 | |