

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 이천매곡초 석면해체 제거공사

측정일시 : 2025년 1월 18일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 (개/cm³)	초과여부
10동 1층 작업장 제4구역	1	105	9.9	0.004	미만
10동 1층 작업장 제4구역	2	105	9.8	0.005	미만
10동 1층 작업장 제4구역	3	105	9.9	0.003	미만
10동 1층 작업장 제4구역	4	105	9.8	0.005	미만
10동 1층 작업장 제4구역	5	105	9.9	0.004	미만
11동 1층 작업장 제6구역	6	105	9.8	0.005	미만
11동 1층 작업장 제6구역	7	105	9.9	0.005	미만
11동 1층 작업장 제6구역	8	105	9.8	0.004	미만
공시료 #1 #2				0.000	